


## INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA

### IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Es Grifó
Codi	BANY-B-008
Tipologia	Abeurador
Ús actual	Abeurador
Autoria	-
Estil o corrent	-
Grau de protecció	-

### IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	c/ Baronia, s/n Plànol 2B
Coordenades UTM	X: 458311 Y: 4393152
Altitud	117 m.
Entorn	Urbà
Referència cadastral	-



### DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

#### Descripció constructiva / estructures

Abeurador d'aigua potable per a ús de la població i el bestiar. L'abeurador s'abastia des d'un aljub que es troba situat per sobre ell, soterrat a la plaça de la vila, i que s'omplia d'aigua de la font de la Vila. És formada per una concavitat amb arc d'arrebossat de morter modern i tancada a la base per tres cossos de pedra viva picada, un de central (el més gran) i dos de més petits laterals que s'alcen des d'un esglaó compost per tres bossells de pedra viva, amb set rajoles de fang. Al seu interior, al centre, s'hi troba una peça quadrada de pedra, que feia les funcions de basament per als diferents estris que es podien utilitzar per al transport d'aigua.

<b>Cronologia</b>	Contemporani 1902
<b>Criteris datació</b>	Referències documentals. Estructures
<b>Classificació general</b>	Element etnològic
<b>Accessibilitat</b>	A peu
<b>Funcionalitat</b>	Indeterminada
<b>Materials i tècniques de construcció</b>	Pedra. Rajoles de fang. Morter modern.
<b>Categoria</b>	e) element etnològic

### NOTES HISTÒRIQUES

Durant l'estiu de 1902 s'acordà la construcció d'un dipòsit d'aigua a la plaça per a l'abastiment de la població, incentivat per fer front a la manca d'aigua durant els dies en què aquesta s'aprofitava tota per als regants. Pel març de l'any següent es posà una aixeta al carrer Major per a major comoditat en el proveïment de l'aigua.

### BIBLIOGRAFIA

Albertí & Albertí 1998: 209.

### ESTAT DE CONSERVACIÓ

<b>Estat de conservació</b>	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
<b>Causes del deteriorament</b>	Obres públiques Erosió
<b>Defectes de conservació</b>	No s'aprecien
<b>Perills eventuais</b>	Alteració de la fesomia original.
<b>Treballs realitzats</b>	Reforma

## INFORMACIÓ NORMATIVA

### PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

<b>Grau de protecció:</b>	<b>B</b>
<b>Propietat</b>	Municipal
<b>Classificació del sòl:</b>	Urbà, Viari s/ NNSS
<b>Usos permesos:</b>	Ús vinculat (hidrològic).
<b>Just. valor patrimonial / protecció</b>	Valor Patrimonial, Valor Històric i Valor Etnològic
<b>Elements destacats a preservar:</b>	Estructura i ús vinculat (hidrològic)

**BANY-B-008****DENOMINACIÓ: ES GRIFÓ**

<b>Intervencions permeses</b>	Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació.
<b>Intervencions no permeses</b>	Enderroc total, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé i el seu ús infraestructural vinculat (hidrològic)
<b>Intervencions preferents</b>	Conservació de Murs, Arc, impermeabilitat dels paraments. Protecció de l'estucat enfront fongs.
<b>Afectació Llei de Costes</b>	-
<b>Altres/Observacions:</b>	-

**ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT**

<b>Àmbit d'influència:</b>	-
<b>Definició de les intervencions preferents s/ l'entorn de l'element:</b>	Finques colindants

**IMATGES**