

BANY-B-089

## INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA

## IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT


Denominació	Aljub del comellar des Teixos
Codi	BANY-B-089
Tipologia	Aljub
Ús actual	Aljub
Autoria	-
Estil o corrent	Tradicional
Grau de protecció	-

## IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	Rossegueres del comellar des Teixos (pol.1 parc.156) Plànol 3B
Coordenades UTM	X:458680 Y:4392003
Altitud	439 m.
Entorn	Forestal

Referència cadastral 07007A001001560000SB

## Situació NNSS – àmbit i enton de protecció



## DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

## Descripció constructiva / estructures

Bassa de planta rectangular, d'uns 3'5 m per 1'5 m, parcialment soterrada. Replega aigua de coster. Té en un extrem un petit accés zenital que actua a la manera de coll.

Cronologia	Modern. Primera meitat del s.XX
Criteris datació	Estructures
Classificació general	Element etnològic
Accessibilitat	A peu
Funcionalitat	Hàbitat
Materials i tècniques de construcció	Pedra. Tècniques de parament en verd
Categoria	e) Element etnològic

## NOTES HISTÒRIQUES

-

## BIBLIOGRAFIA

-

## ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
Causes del deteriorament	Clandestins Erosió
Defectes de conservació	Estructures Cobertes
Perills eventuais	Esbucament
Treballs realitzats	Altres

## INFORMACIÓ NORMATIVA

## PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau de protecció:	<b>B</b>
Propietat	Particulars
Classificació del sòl:	No Urbanitzable
Usos permesos:	Segons Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana. Capítol III: zones

BANY-B-089

<b>Just. valor patrimonial / protecció</b>	d'ús limitat.
<b>Elements destacats a preservar:</b>	Forestal. Segons secció 12- Sòl No urbanitzable art. 137 de les NNSS.
<b>Intervencions permeses</b>	Valor Patrimonial i Valor Etnològic
<b>Intervencions no permeses</b>	Estructura i ús vinculat (hidrològic)
<b>Intervencions preferents</b>	Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació.
<b>Afectació Llei de Costes</b>	Enderroc total, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé i el seu ús infraestructural vinculat (hidrològic)
<b>Altres/Observacions:</b>	Murs (contenció), Volta (cobriment) i impermeabilitat dels paraments (esquerdajat/estucat original)
	-

**ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT**

<b>Àmbit d'influència:</b>	-
<b>Definició de les intervencions preferents s/ l'entorn de l'element:</b>	Finques colindants

**IMATGES**