

BANY-B-104


## INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA

## IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Barraca des Cavall
Codi	BANY-B-104
Tipologia	Caseta/barraca
Ús actual	-
Autoria	-
Estil o corrent	Tradicional
Grau de protecció	-

## IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	Punt des Cavall (marina Son Bunyola) (pol.1parc.77) Plànol 1C
Coordenades UTM	X:459577 Y:4394638
Altitud	51 m.
Entorn	Litoral



Referència cadastral 07007A002000770000ST

## DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

## Descripció constructiva / estructures

La Punta des Cavall o es Cavall Bernat fou l'altre lloc important destinat a haver-hi les guardes. Malgrat no comptar amb unes restes tan evidents com a la Punta de s'Àguila, són encara visibles una filada de pedres també al costat immediat del precipici. Un poc més a l'interior, descansen dues barraques que aprofiten els abrics que formen les grans roques, molt acostades a un ben notori claper. Afirmar que tots aquests elements -o part d'ells- siguin les ruïnes o indicis d'aquesta tasca és molt arriscat, encara que es pot apuntar vers aquesta possibilitat.

Cronologia	Modern s. XIV-XIX
Criteris datació	Referències documentals
Classificació general	Habitatge
Accessibilitat	A peu
Funcionalitat	Defensa
Materials i tècniques de construcció	Pedra. Tècniques de paredament en sec
Categoria	e) Element etnològic

## NOTES HISTÒRIQUES

Ja des de molt antic, es tenen notícies d'aquest lloc i la seva funció vetlladora: el 1343, el governador del Regne de Mallorca, en un recompte dels llocs més perillosos de la costa on podien desembarcar els enemics, esmenta que a la mateixa punta des Cavall Bernat hi havia ja destinada una guarda. Durant els segles successius les guardes es continuaven mantenint, tal com ens ho demostra l'historiador Binimelis el 1595 que diu al respecte "après més avant està la punta que diuen Cavall Bernat devant un illot sobre la qual fa guarda de dia y de nit dos hòmens de peu a los quals la Universitat de Mallorca de 84 lliures descobren estas guardes tota la costa fins a Buñola y per l'altre part dins el coll del verger". L'historiador Dameto, el 1633 les torna esmentar. En el segle XVIII, Pere Mas guardà en aquesta punta, des de juliol fins a novembre.

Una de les poques pervivències de totes aquestes activitats de defensa que han restat a la ment dels darrers informadors (on és prou evident que el marge de veracitat és molt flexible) conta que quan les escoltes de nit detectaven un vaixell enemic, avisaven el poble perquè des de sa Galera sortís una petita barca i es dirigís davant es Cavall. Una vegada allà, encenia una torxa i la feia venir cap a ells i, mitjançant àgils maniobres arran de costa, els enemics que la seguien quedaven embarrancats entre els esculls i tenasses. També, encara que sense elaborar, els més vells habitants recorden que a Cala Gata, en temps des moros hi hagué vigilants que vetllaven per si s'acostaven els temuts enemics.

## BIBLIOGRAFIA

Segura 1998  
Vibot 1999 b

## ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
Causes del deteriorament	Clandestins Erosió

## BANY-B-104

Defectes de conservació	Estructures Cobertes Instal·lacions
Perills eventuais	Vandalisme Esbucament Alteració de la fesomia original.
Treballs realitzats	Cap

## INFORMACIÓ NORMATIVA

## PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau de protecció:	<b>B</b>
Propietat	Particulars
Classificació del sòl:	No Urbanitzable
Usos permesos:	Segons Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana. Capítol IV: zones d'ús compatible. Forestal i habitatge rural unifamiliar annex. Segons secció 12- Sòl No urbanitzable art. 137 de les NNSS. Es permet habitatge rural i altres construccions segons art. 138 de la mateixa secció de les NNSS
Just. valor patrimonial / protecció	Valor Patrimonial, Valor Històric i Valor Etnològic
Elements destacats a preservar:	Estructura i ús vinculat (barraca)
Intervencions permeses	Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació.
Intervencions no permeses	Enderroc total, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé i el seu ús vinculat (barraca)
Intervencions preferents	Murs (contenció)
Afectació Llei de Costes	Delimitació de servitud de protecció.
Altres/Observacions:	

## ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Àmbit d'influència:	-
Definició de les intervencions preferents s/ l'entorn de l'element:	Finques colindants

## IMATGES

