


BANY-B-239

## INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA

## IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Marjades àrea-2 sector-2
Codi	BANY-B-239
Tipologia	Marge
Ús actual	garrovers i oliveres.
Autoria	-
Estil o corrent	-
Grau de protecció	-

## Situació NNSS – àmbit i enton de protecció



## IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	Son Valentí Plànol 2D
Coordenades UTM	X:461025 Y:4393033
Altitud	255-290 m.
Entorn	Rural

Referència cadastral 07007A00200082

## DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

## Descripció constructiva / estructures

Zona d'olivar on els marges es disposen als costers i als fons del comellar fent funció de parat. Els conreus estan, avui en dia, abandonats i la zona es dedica majoritàriament a la pastura. El seu estat de conservació és dolent amb nombrosos esbaldrecs i bombaments. Les longituds abasten de banda a banda del tàlveg i arriben als 52 metres. Les alçàries varien segons el desnivell del terreny, encara que els murs assoleixen la màxima altura a la seva part central; és a aquest indret on s'observen també reparacions fetes a causa de l'acció de l'aigua. El paredat és poc adobat i amb coronament de filada.

La zona marjada més propera a les cases mantingué durant un temps, abans d'abandonar-se, un conreu mixte d'horta, fruiters i ametllers, amb aprofitament de les marjades de secà per a pastures.

Disposició del marjament: orgànica Traçat dels marges: curvilini i rectilini, litologia del paredat: calcària, tipus de paredat: irregular poc adobat, tipus de coronament: filada de dalt i forma d'accés entre marjades: sense pujadors.

Cronologia	-
Criteris datació	-
Classificació general	Element etnològic
Accessibilitat	-
Funcionalitat	Agrícola
Materials i tècniques de construcció	Pedra calcària local. Pedra en sec
Categoria	e) Element etnològic

## NOTES HISTÒRIQUES

Aquestes possessions es dedicaven a conreus de secà (cereals i olivar), amb extensions dedicades a vinya per a la producció de vi i malvasia, i les hortes restaven reduïdes a les sorgències d'aigua properes a les cases. Actualment en aquesta àrea pràcticament els conreus es troben abandonats i s'han iniciat tasques de neteja i manteniment de l'olivar.

## BIBLIOGRAFIA

Catàleg i anàlisi dels camps marjats del terme de Banyalbufar. Volum II. Consell Insular de Mallorca. 1996

## ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
Causes del deteriorament	Erosió
Defectes de conservació	-
Perills eventuais	Llisament i abandonament
Treballs realitzats	Consolidacions

## INFORMACIÓ NORMATIVA

## PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau de protecció:	<b>B</b>
Propietat	Particulars


BANY-B-239

<b>Classificació del sòl:</b>	No Urbanitzable
<b>Usos permesos:</b>	Segons Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana. Capítol V: zones d'ús general. Xarxa natura 2000. Zona declarada LIC ( Lloc importància comunitària). Agrícola-ramader i habitatge annex a l'explotació. Segons secció 11- Sòl No urbanitzable art. 130 de les NNSS. Es permet habitatge rural, edificació explotació ramadera i cases d'eines segons els art. 131, art.132 i art.133 respectivament de la mateixa secció de les NNSS
<b>Just. valor patrimonial / protecció</b>	Valor Patrimonial i Valor Vernacular
<b>Elements destacats a preservar:</b>	Estructura i morfologia del bé
<b>Intervencions permeses</b>	Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació.
<b>Intervencions no permeses</b>	Enderroc total, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé.
<b>Intervencions preferents</b>	Conservació i Consolidació del bé
<b>Afectació Llei de Costes</b>	-
<b>Altres/Observacions:</b>	<b>APLICAR ELS CRITERIS ESPECÍFICS DE L'ANNEX D'INTERVENCIIONS EN MARJADES I L'ANNEX D'INTERVENCIIONS EN SAFAREJOS</b> Tenir en consideració tot allò recollit en el Catàleg i anàlisi dels Camps Marjats del TM de Banyalbufar.

**ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT**

<b>Àmbit d'influència:</b>	-
<b>Definició de les intervencions preferents s/ l'entorn de l'element:</b>	Finques colindants

**IMATGES**



0 500m

-  àrea marjada d'estudi
-  extensió marjada
-  sector d'estudi del marjament
-  sector d'estudi de vegetació
-  torrent
-  camí
-  terme municipal
-  s'iques

