


BANY-B-244

INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Marjades àrea-2 sector-7
Codi	BANY-B-244
Tipologia	Marge
Ús actual	manteniment de l'olivar
Autoria	-
Estil o corrent	-
Grau de protecció	-

Situació NNSS – àmbit i enton de protecció



IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	pla de Son Coll Plànol 2D
Coordenades UTM	X:460717 Y:4393387
Altitud	120-145 m.
Entorn	Rural

Referència cadastral	07007A00200077 07007A00200096
----------------------	----------------------------------

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Descripció constructiva / estructures

Disposició del marjament: paral·lela en ziga-zaga, traçat dels marges: curvilini, tipologia del paredat: calcària, tipus de paredat: irregular poc adobat, tipus de coronament: filada de dalt i forma d'accés entre marjades: sense pujadors.

Cronologia	-
Criteris datació	-
Classificació general	Element etnològic
Accessibilitat	-
Funcionalitat	Agrícola
Materials i tècniques de construcció	Pedra calcària local. Pedra en sec
Categoria	e) Element etnològic

NOTES HISTÒRIQUES

Aquestes possessions es dedicaven a conreus de secà (cereals i olivar), amb extensions dedicades a vinya per a la producció de vi i malvasia, i les hortes restaven reduïdes a les sorgències d'aigua properes a les cases. Actualment en aquesta àrea pràcticament els conreus es troben abandonats i s'han iniciat tasques de neteja i manteniment de l'olivar.

A l'àrea de la font és realitzà el sector 7 de vegetació, concretament a un coster protegit pels penyals i alzinar propers, donant-li una certa humitat ambiental que queda reflectida en les catifes de briòfits i falgueres del terra i murs. Malgrat aquesta humitat ambiental els arbres sembrats avui dia (que com a quasi tota la finca són bàsicament garrovers i oliveres) en són indicadors d'un conreu de secà.

BIBLIOGRAFIA

Catàleg i anàlisi dels camps marjats del terme de Banyalbufar. Volum II. Consell Insular de Mallorca. 1996

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
Causes del deteriorament	Erosió
Defectes de conservació	-
Perills eventuais	Llisacment i abandonament
Treballs realitzats	Consolidacions

INFORMACIÓ NORMATIVA

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau de protecció:	B
Propietat	Particulars
Classificació del sòl:	No Urbanitzable
Usos permesos:	Segons Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana. Capítol V: zones d'ús general.

BANY-B-244

Xarxa natura 2000. Zona declarada LIC (Lloc importància comunitària).

Agrícola-ramader i habitatge annex a l'explotació. Segons secció 11- Sòl No urbanitzable art. 130 de les NNSS. Es permet habitatge rural, edificació explotació ramadera i cases d'eines segons els art. 131, art.132 i art.133 respectivament de la mateixa secció de les NNSS

Just. valor patrimonial / protecció**Elements destacats a preservar:****Intervencions permeses****Intervencions no permeses****Intervencions preferents****Afectació Llei de Costes****Altres/Observacions:**

Valor Patrimonial i Valor Vernacular

Estructura i morfologia del bé

Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació.

Enderroc total, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé.

Conservació i Consolidació del bé

-

APLICAR ELS CRITERIS ESPECÍFICS DE L'ANNEX D'INTERVENCIONS EN MARJADES I L'ANNEX D'INTERVENCIONS EN SAFAREJOS


Tenir en consideració tot allò recollit en el Catàleg i anàlisi dels Camps Marjats del TM de Banyalbufar.

ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT**Àmbit d'influència:**

-

Definició de les intervencions

Finques colindants

preferents s/ l'entorn de l'element:**IMATGES**

N

0 500m

- línia marjada d'entorn
- extremat marjada
- sector d'entorn del nucli
- sector d'entorn de vegetació
- línia
- casa
- traçat municipal
- línia

