

## INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA


## IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Marjades àrea-3 sector-1
Codi	BANY-B-247
Tipologia	Marge
Ús actual	marjades abandonades i algunes amb pastura
Autoria	-
Estil o corrent	-
Grau de protecció	-

## IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	Vessants del torrent de Son Bauçà. Àrea de can Pelut Vessant oriental Plànol 2C
Coordenades UTM	X:459304 Y:4393188
Altitud	165-185 m.
Entorn	Rural
Referència cadastral	07007A00300075

## Situació NNSS – àmbit i enton de protecció



## DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

## Descripció constructiva / estructures

S'hi accedeix a ell per un camí empedrat que actualment connecta la carretera amb el camp de futbol. Dimensionalment cal destacar l'heterogeneïtat de les mesures dels elements que el conformen; pel que fa a l'alçària dels murs oscil·la entre 1,40 i 4,20 metres, la longitud no supera els 55 metres i les terrasses adopten amplàries des de 3 a 14 metres.

Disposició del marjament: paral·lela contínua, traçat dels marges: rectilini/curvilini, litologia del paredat: calcari, tipus de paredat: irregular adobat / irregular poc adobat, tipus de coronament: rasant / filada de dalt, forma d'accés entre marjades: rampes i morfologia: de vessant

Cronologia	-
Criteris datació	-
Classificació general	Element etnològic
Accessibilitat	-
Funcionalitat	Agrícola
Materials i tècniques de construcció	Pedra calcària local. Pedra en sec
Categoría	e) Element etnològic

## NOTES HISTÒRIQUES

L'àrea anomenada Horta Alta està constituïda per camps marjats pròxims al nucli de població i dedicats tradicionalment a conreus d'horta. Concretament abasta els que s'estenen entre el torrent de Son Bauçà i el penyal des Munreal, com a límits oriental i occidental, respectivament, mentre que la carretera comarcal i la síquia de dalt delimiten la part meridional i septentrional.

## BIBLIOGRAFIA

Catàleg i anàlisi dels camps marjats del terme de Banyalbufar. Volum II. Consell Insular de Mallorca.1996

## ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
Causes del deteriorament	Erosió
Defectes de conservació	-
Perills eventuais	Llisacment i abandonament
Treballs realitzats	Consolidacions

## INFORMACIÓ NORMATIVA

## PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau de protecció:	<b>B</b>
Propietat	Particulars
Classificació del sòl:	No Urbanitzable
Usos permesos:	Segons Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana. Capítol V: zones d'ús general.

BANY-B-247

**Just. valor patrimonial / protecció****Elements destacats a preservar:****Intervencions permeses****Intervencions no permeses****Intervencions preferents****Afectació Llei de Costes****Altres/Observacions:**

Agrícola-ramader i habitatge annex a l'explotació. Segons secció 11- Sòl No urbanitzable art. 130 de les NNSS. Es permet habitatge rural, edificació explotació ramadera i cases d'eines segons els art. 131, art.132 i art.133 respectivament de la mateixa secció de les NNSS

Valor Patrimonial i Valor Vernacular

Estructura i morfologia del bé

Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació.

Enderroc total, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé.

Conservació i Consolidació del bé

-

**APLICAR ELS CRITERIS ESPECÍFICS DE L'ANNEX D'INTERVENCIONS EN MARJADES I L'ANNEX D'INTERVENCIONS EN SAFAREJOS**

Tenir en consideració tot allò recollit en el Catàleg i anàlisi dels Camps Marjats del TM de Banyalbufar.

## ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

**Àmbit d'influència:**

-

**Definició de les intervencions**


Finques colindants

**preferents s/ l'entorn de l'element:**

## IMATGES



## BANY-B-247



0 500m

- àrea marjada d'estudi
- extensió marjada
- 1 sector d'estudi del marjament
- 1 sector d'estudi de vegetació
- ..... torrent
- camí
- terme municipal
- siquies

