

BANY-B-270

## INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA


## IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Marjades àrea-4 sector-12
Codi	BANY-B-270
Tipologia	Marge
Ús actual	abandonament
Autoria	-
Estil o corrent	-
Grau de protecció	-

## IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	can Fura-l'Hospitala Plànot 2B
Coordenades UTM	X:457911 Y:4393047
Altitud	125-135 m.
Entorn	Rural
Referència cadastral	07007A00100077 07007A00100080

## Situació NNSS – àmbit i enton de protecció



## DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

## Descripció constructiva / estructures

Queden restes d'un cultiu d'arbrat de secà que no precisa excessiva dedicació. La pastura d'equins facilita el control de la flora indesitjada, tot i que espècies poc mengívoles (sobretot espinescents) es veuen afavorides i cobreixen bona part dels marges i algunes marjades.

Disposició del marjament: paral.lela contínua, traçat dels marges: curvilini, litologia del paredat: tipus de paredat: irregular adobat, tipus de coronament: rasant i filada de dalt, forma d'accés entre marjades: rampes. Hidràulica: síquies superficials. Morfologia: de vessant

Cronologia	-
Criteris datació	-
Classificació general	Element etnològic
Accessibilitat	-
Funcionalitat	Agrícola
Materials i tècniques de construcció	margues i arenisques
Categoria	e) Element etnològic

## NOTES HISTÒRIQUES

Queden restes d'un cultiu d'arbrat de secà que no precisa excessiva dedicació. La pastura d'equins facilita el control de la flora indesitjada, tot i que espècies poc mengívoles (sobretot espinescents) es veuen afavorides i cobreixen bona part dels marges i algunes marjades. Es troben també oportunistes vinculades a condicions d'estrés pròpies de voltants de carreteres i camins.

## BIBLIOGRAFIA

Catàleg i anàlisi dels camps marjats del terme de Banyalbufar. Volum II. Consell Insular de Mallorca.1996

## ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
Causes del deteriorament	Erosió
Defectes de conservació	-
Perills eventuais	Lliscaments i abandonament
Treballs realitzats	Consolidacions

## INFORMACIÓ NORMATIVA

## PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau de protecció:	<b>B</b>
Propietat	Particulars
Classificació del sòl:	No Urbanitzable
Usos permesos:	Segons Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana. Capítol V: zones d'ús general. Agrícola-ramader i habitatge annex a l'explotació. Segons secció 11- Sòl No urbanitzable art. 130

BANY-B-270

**Just. valor patrimonial / protecció****Elements destacats a preservar:****Intervencions permeses****Intervencions no permeses****Intervencions preferents****Afectació Llei de Costes****Altres/Observacions:**

de les NNSS. Es permet habitatge rural, edificació explotació ramadera i cases d'eines segons els art. 131, art.132 i art.133 respectivament de la mateixa secció de les NNSS

Valor Patrimonial i Valor Vernacular

Estructura i morfologia del bé

Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació.

Enderroc total, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé.

Conservació i Consolidació del bé

Delimitació de domini públic marítim-terrestre i delimitació de servitud de protecció

**APLICAR ELS CRITERIS ESPECÍFICS DE L'ANNEX D'INTERVENCIIONS EN MARJADES I L'ANNEX D'INTERVENCIIONS EN SAFAREJOS**

Tenir en consideració tot allò recollit en el Catàleg i anàlisi dels Camps Marjats del TM de Banyalbufar.

## ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Àmbit d'influència:

-

Definició de les intervencions

Finques colindants


preferents s/ l'entorn de l'element:

## IMATGES





Horta Baixa



- àrea marjada d'estudi
- extensió marjada
- sector d'estudi del marjament
- sector d'estudi de vegetació
- torrent
- camí
- terme municipal