


BANY-B-283

## INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA

## IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Marjades àrea-6 sector-1
Codi	BANY-B-283
Tipologia	Marge
Ús actual	conreu d'olivar i garroverar. Alguns sectors estan llaurats
Autoria	-
Estil o corrent	-
Grau de protecció	-

## Situació NNSS – àmbit i enton de protecció



## IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	meitat occidental del puig de na Mola Plànol 4A
Coordenades UTM	X:456508 Y:4391120
Altitud	250-270 m.
Entorn	Rural
Referència cadastral	07007A00100157

## DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

## Descripció constructiva / estructures

Marges que fan funció de parats i a la part inferior es prolonguen pel vessant arribant a assolir 150m de longitud. A la seva part superior es troben en molt mal estat a causa de l'acció de l'aigua d'escorrentia del torrent inhibit i de l'excedent de una font (font des Carter) situada al mateix indret, per tant, ja no compleixen la funció de deturar l'aigua. L'alçària dels murs oscil·la entre 1,20 i 3,30 segons la topografia on s'ubiquen; més baixos a la part planera i més alts a la part central coincidint amb l'eix del tàlveg. La factura del seu paredat és poc adobada amb coronament de filada de dalt; en alguns casos doble a causa del sobreixement de la terrassa.

Els marges són, en conjunt, molt humits i es cobreixen cada vegada més d'arbusts així com va augmentant el rost i les marjades han estat menys "netejaes".

Disposició del marjament: orgànica, traçat dels marges: curvilini, litologia del paredat: calcària, tipus de paredat: irregular poc adobat, tipus de coronament: filada de dalt i doble filada, forma d'accés entre marjades: absent. Hidràulica: fan funció de parat; sorgència de Font. Singularitats: troncs adosades a alguns murs. Morfologia: de vessant i de fons de tàlveg

Cronologia	-
Criteris datació	-
Classificació general	Element etnològic
Accessibilitat	-
Funcionalitat	Agrícola
Materials i tècniques de construcció	calcàries i dolomies
Categoria	e) Element etnològic

## NOTES HISTÒRIQUES

Es va dur a terme a un tàlveg situat a la meitat occidental del puig de na Mola on es trobaren una sèrie de marges que fan funció de parats i a la part inferior es prolonguen pel vessant arribant a assolir 150m de longitud. A la seva part superior es troben en molt mal estat a causa de l'acció de l'aigua d'escorrentia del torrent inhibit i de l'excedent de una font (font des Carter) situada al mateix indret, per tant, ja no compleixen la funció de deturar l'aigua.

Al fons del tàlveg del torrent on la terra és profunda i la roca aflorant mínima, la qual cosa ha permès la seva utilització agrícola, la flora està composta per les gramínies sembrades acompanyades de plantes que tenen orgues subterranis difícilment erradicables (rapes per exemple) i alguns arbusts vora la soca dels arbres de conreu.

Als costers, on augmenta el pendent i els marges es fan més estrets, la roca aflorant és considerablement major i així només s'han llaurat alguns troços, permetent una major quantitat de vegetació arbustiva silvestre i un major rost de la superfície de la marjada. Tot i no haver-hi passat l'arada en els darrers temps, es poden reconèixer antigues llaurades a alguns redols d'aquests indrets amb més rost. Quan les condicions són ombrívoles i humides dominen els abatzeres, aritjes, argalagues, etc.; on hi ha més sol dominen els arbusts del Rosmarino-Ericion, els acompanyants d'Oleo-Ceratonion i el càrritx.

Els marges són, en conjunt, molt humits i es cobreixen cada vegada més d'arbusts així com va augmentant el rost i les marjades han estat menys "netejaes". Les comunitats casmofítiques de criptògames són les que més espai ocupen si exceptuem els grans arbusts puntxents i lianoids. Relacionat amb l'existència d'aquests darrers, hi ha trams del marge que florísticament poden considerar-se com a representació de la bardissa. L'aigua d'escorrentia i la que surgeix de la Font determinen, sobretot a certes èpoques en què tenen molt de cabdal i força, la instal·lació de plantes associades als cursos ocasionals d'aigua on les bardisses són dominants.

## BIBLIOGRAFIA

Catàleg i anàlisi dels camps marjats del terme de Banyalbufar. Volum II. Consell Insular de Mallorca. 1996

## ESTAT DE CONSERVACIÓ

BANY-B-283

Estat de conservació	III. Quan es conserven íntegres tots els elements estructurals del monument.
Causes del deteriorament	Erosió
Defectes de conservació	-
Perills eventuais	inundabilitat , escorrentia i abandonament
Treballs realitzats	Consolidacions

## INFORMACIÓ NORMATIVA

### PROTECCIÓ DE L'ELEMENT


Grau de protecció:	<b>B</b>
Propietat	Particulars
Classificació del sòl:	No Urbanitzable
Usos permesos:	Segons Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana. Capítol V: zones d'ús general. Agrícola-ramader i habitatge annex a l'explotació. Segons secció 11- Sòl No urbanitzable art. 130 de les NNSS. Es permet habitatge rural, edificació explotació ramadera i cases d'eines segons els art. 131, art.132 i art.133 respectivament de la mateixa secció de les NNSS
Just. valor patrimonial / protecció	Valor Patrimonial i Valor Vernacular
Elements destacats a preservar:	Estructura i morfologia del bé
Intervencions permeses	Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació.
Intervencions no permeses	Enderroc total, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé.
Intervencions preferents	Conservació i Consolidació del bé
Afectació Llei de Costes	-
Altres/Observacions:	<b>APLICAR ELS CRITERIS ESPECÍFICS DE L'ANNEX D'INTERVENCIÓ EN MARJADES I L'ANNEX D'INTERVENCIÓ EN SAFAREJOS</b> Tenir en consideració tot allò recollit en el Catàleg i anàlisi dels Camps Marjats del TM de Banyalbufar.

### ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Àmbit d'influència:	-
Definició de les intervencions preferents s/ l'entorn de l'element:	Finques colindants

### IMATGES





0 500m

-  àrea marjada d'estudi
-  extensió marjada
-  sector d'estudi del marjament
-  sector d'estudi de vegetació
-  torrent
-  camí
-  terme municipal
-  s'iques

