

BANY-B-035-1


INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Tafona de cal Tio
Codi	BANY-B-035-1
Tipologia	Tafona
Ús actual	Habitatge
Autoria	-
Estil o corrent	-
Grau de protecció	-

IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	DS Palma Cr 2 pol.3 parc. 23 Plànol 2B
Coordenades UTM	X: 458642 Y: 4393163
Altitud	126 m.
Entorn	Rústic
Referència cadastral	07007A003001330000SS



DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Descripció constructiva / estructures

La tafona de Cal Tio està annexa a les cases de la finca del mateix nom, construïdes inicialment com a magatzem de productes agrícoles i avui convertides en habitatge.

Es tracta d'una construcció de planta rectangular, d'uns 40 metres quadrats, amb coberta plana que substitueix una anterior coberta a dues vessants. L'accés des de l'exterior es fa per una única porta i, com a ventilació presenta una única finestra.

Les parets estan construïdes en pedra i morter i el sòl és de terra amb alguns trams empedrats o encimentats.

Com a elements de la producció de l'oli hi podem distingir:

- Dos petits graners, just a l'entrada.
- La fornal, damunt la qual hi ha la caldera, d'aram, dins una construcció cúbica de totxos, de manera que el foc de la fornal permet encalentic l'aigua per a escaldar l'oli.
- La premsa.
- El trull.
- Els safareigs de l'oli.

Com a annex a la tafona, presenta una habitació de planta rectangular, de 10 metres quadrats, utilitzada com a magatzem de l'oli.

Cronologia	Contemporani s.XX
Criteris datació	Estructures. Referència oral
Classificació general	Habitatge Element etnològic
Accessibilitat	A peu
Funcionalitat	Hàbitat Industrial
Materials i tècniques de construcció	Pedra calcària local. Marès. Argamassa. Ciment. Pedra en verd Pedra. Fusta. Ciment
Categoria	b) Patrimoni rural

NOTES HISTÒRIQUES

Les dependències de la tafona daten de l'any 1939 aproximadament. La premsa procedeix de l'antiga tafona de Planícia, que hi arribà a través de compra.

BIBLIOGRAFIA

-

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	III. Quan es conserven íntegres tots els elements estructurals del monument.
Causes del deteriorament	Obres privades
Defectes de conservació	No s'aprecien
Perills eventuais	Alteració de la fesomia original.
Treballs realitzats	Cap

INFORMACIÓ NORMATIVA

BANY-B-035-1

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau de protecció:

B

Propietat

Particulars

Classificació del sòl:

Rústic.

Usos permesos:

Estructura i ús vinculat (habitatge i permesos)

Just. valor patrimonial / protecció

Valor Patrimonial, Valor Històric i Valor Vernacular

Elements destacats a preservar:

Tafona i elements industrials associats. Estructura i acabats de la edificació. Façanes. Elements característics de la seva tipologia constructiva.

Intervencions permeses

Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació. Reforma i Reutilització.

Intervencions no permeses

Enderroc total, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé.

Intervencions preferents

Estructura, façanes, tancaments. Conservació Tafona.

Afectació Llei de Costes

-

Altres/Observacions:

ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Àmbit d'influència:

-

Definició de les intervencions preferents s/ l'entorn de l'element:

Finques colindants

IMATGES