


INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Can Caramay
Codi	BANY-B-039-1
Tipologia	Casa Urbana
Ús actual	Habitatge
Autoria	-
Estil o corrent	-
Grau de protecció	-

IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	c/ Penyal, 9 Plànol 2B
Coordenades UTM	X: 458312 Y: 4393042
Altitud	156 m.
Entorn	Urbà
Referència cadastral	8432201DD5983S0001ZZ



DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Descripció constructiva / estructures

Casa urbana aïllada construït majoritàriament amb la tècnica de pedra en verd, de planta rectangular, alçat compost de dues plantes, coberta de teules d'un aiguavés cap a la part posterior i fúnebre antic.

FAÇANA. Principal. Orientació: nord-oest. Parament de pedra local (calcària), arrebossada d'argamassa i ciment, amb escaires de pedra local (calcària). De dos cossos sense línia d'imposta. Al cos inferior, al centre de façana, portal forà de llinda amb emmarcament pintat de blanc, amb rajola antiga amb esmalt blanca amb el número 9 pintat de blau. A la dreta, finestra rectangular de llinda amb mateix emmarcament. Al segon cos, al centre de façana, damunt el portal principal, finestra rectangular de llinda amb emmarcament pintat de blanc.

Posterior. Orientació: sud-est. Parament de pedra local (calcària), arrebossada d'argamassa i ciment, amb escaires de pedra local (calcària). De dos cossos, sense línia d'imposta. Els vans es disposen de forma asimètrica respecte de l'eix central de façana. Al primer cos, a l'esquerra, finestra rectangular i portal de llinda amb emmarcament pintat de blanc que dona accés a una terrassa de planta rectangular tancada de balustrada. Al segon cos s'obren altres dues finestres rectangulars de llinda, simètriques, amb mateix emmarcament. La terrassa s'alça sobre un penyal natural des del sòl del carrer, i el seu parament és compost de pedra local (calcària), amb junta d'argamassa i ciment.

Lateral. Orientació: nord-est. No presenta vans.

Cronologia	Contemporani s.XIX-XX
Críteris datació	Estructures
Classificació general	Habitatge
Accessibilitat	A peu
Funcionalitat	Hàbitat
Materials i tècniques de construcció	Pedra calcària local. Marès. Argamassa. Ciment. Pedra en verd
Categoria	a) Patrimoni urbà

NOTES HISTÒRIQUES

-

BIBLIOGRAFIA

-

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
Causes del deteriorament	Erosió
Defectes de conservació	No s'aprecien
Perills eventuais	Alteració de la fesomia original.
Treballs realitzats	Cap

INFORMACIÓ NORMATIVA

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau de protecció:	B
--------------------	----------

BANY-B-039-1**Propietat**

Classificació del sòl:

Usos permesos:

Just. valor patrimonial / protecció

Elements destacats a preservar:

Intervencions permeses

Intervencions no permeses

Intervencions preferents

Afectació Llei de Costes

Altres/Observacions:

Particulars

Urbà. Polígon 3 NNSS

Habitatge, Residencial, Comercial (en P.B.), Assistència Social, Socio-cultural, Administratiu. Segons secció 2ª – Casc Antic, art. 53 de les NNSS

Valor Patrimonial i Valor Vernacular

Volumetria original. Estructura i acabats. Terrassa i murs. Façana. Revestiments. Elements característics de la seva tipologia constructiva.

Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació. Reforma i Reutilització.

Enderroc total, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé.

Estructura, cobertes, revestiments façana, tancaments.

-

ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Àmbit d'influència:

-

Definició de les intervencions

Finques colindants

preferents s/ l'entorn de l'element:

IMATGES