

BANY-B-046


## INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA

### IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Font de Can Pico (de sa Mina)
Codi	BANY-B-046
Tipologia	Font de mina
Ús actual	Font
Autoria	-
Estil o corrent	-
Grau de protecció	Codi Carta Arqueològica Municipal: 6_007

### IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	Dins la finca des Cireral. Vora torrent d'en Roig (Pol. 1 parc. 69) Plànol 2B
Coordenades UTM	X: 457785 Y: 4393107
Altitud	108 m.
Entorn	Rural
Referència cadastral	07007A001000690000SF



### DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

#### Descripció constructiva / estructures

Font de mina de tipologia qanat, compost per un pou mare, un pou de ventilació i una galeria subterrània de 100 metres de llargària que canalitza l'aigua del primer pou fins al seu aflorament exterior.

El pou mare és de secció circular i paretat de pedra seca calcària local. Les seves dimensions són de 12 m. aprox. de profunditat, de 2'20 m. de diàmetre exterior i d'1'10 m de diàmetre interior.

El pou de ventilació és de secció circular i paretat de pedra seca calcària local. Les seves dimensions són de 9 m. de profunditat, de 2'66 m. de diàmetre exterior i d'1'50 m. de diàmetre interior.

La mina és de volta de canó arrebossada de ciment i es troba canalitzada per tubs. Té unes dimensions aproximades d'1 m. d'amplada, 2'20 m d'alçada i 100 m. de profunditat fins al pou mare. El tram final de la mina és un afegit modern i es realitzà durant l'ampliació de la marjada superior.

<b>Cronologia</b>	Contemporani s.XIX-XX
<b>Criteris datació</b>	Estructures. Referència oral
<b>Classificació general</b>	Element etnològic
<b>Accessibilitat</b>	A peu
<b>Funcionalitat</b>	Agrícola
<b>Materials i tècniques de construcció</b>	Pedra calcària local. Marès. Argamassa. Ciment. Pedra en verd
<b>Categoria</b>	b) Patrimoni rural

### NOTES HISTÒRIQUES

-

### BIBLIOGRAFIA

-

### ESTAT DE CONSERVACIÓ

<b>Estat de conservació</b>	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
<b>Causes del deteriorament</b>	Obres privades Erosió
<b>Defectes de conservació</b>	No s'aprecien
<b>Perills eventuais</b>	Alteració de la fesomia original.
<b>Treballs realitzats</b>	Reforma Neteja Consolidacions

### INFORMACIÓ NORMATIVA

BANY-B-046

**PROTECCIÓ DE L'ELEMENT****Grau de protecció:****Propietat****Classificació del sòl:****Usos permesos:****Just. valor patrimonial / protecció****Elements destacats a preservar:****Intervencions permeses****Intervencions no permeses****Intervencions preferents****Afectació Llei de Costes****Altres/Observacions:****B**

Particulars

No Urbanitzable

Segons Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana. Capítol IV: zones d'ús compatible.

Agrícola-ramader i habitatge annex a l'explotació. Segons secció 11- Sòl No urbanitzable art. 130 de les NNSS. Es permet habitatge rural, edificació explotació ramadera i cases d'eines segons els art. 131, art.132 i art.133 respectivament de la mateixa secció de les NNSS

Valor Patrimonial i Valor Etnològic

Estructura i ús vinculat (hidrològic)

Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació.

Enderroc total, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé i el seu ús infraestructural vinculat (hidrològic)

Conservació dels Murs, estabilitat dels paraments.

-

**ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT****Àmbit d'influència:****Definició de les intervencions****preferents s/ l'entorn de l'element:**

-

Finques colindants

**IMATGES**