


INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Can Fura
Codi	BANY-B-053
Tipologia	Casa Rural
Ús actual	Habitatge
Autoria	-
Estil o corrent	-
Grau de protecció	-

IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	DS Baronia, 21 Plànol 2B
Coordenades UTM	X: 458143 Y: 4392999
Altitud	124 m.
Entorn	Urbà



Referència cadastral 001904300DD59D0001GW

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Descripció constructiva / estructures

Casa rural aïllada, construïda amb la tècnica de pedra en verd, de planta rectangular i coberta de dos aiguavessos, amb volada moderna de teules. Coberta rehabilitada i incrementada alçada en planta superior. Hi destaca un esplèndid fasser, plantat a l'extrem dret de la façana principal.

FAÇANA. Principal. Orientació: nord De parament de pedra local (calcària), arrebossada de ciment. Composta per tres plantes d'alçada. A la planta baixa, al centre, portal forà amb arc rodó; a sobre una imatge religiosa de fang. A l'esquerra una finestra de llinda i, a la dreta, finestre de llinda. Al cos central, tres finestres de llinda, simètriques entre elles. Al cos superior o porxo, altres tres finestres de llinda, simètriques entre elles. A la dreta de la façana principal, s'adossa una edificació moderna, compost per tres plantes d'alçada i dos habitatges, en règim de divisió horitzontal. Quintar de pedra. Al cantó dret de la façana principal, a sobre la carrera, hi ha plantat un quintar de premsa de vi.

Lateral. Orientació: Est. De parament de pedra local (calcària), arrebossada de ciment. Composta per tres plantes d'alçada. A la planta baixa, d'esquerra a dreta, portal forà i finestra, ambdós de llinda. Al cos central, a l'esquerra de l'eix central de façana, finestra de llinda, i a la dreta sense obertura. Al cos superior o porxo, dues finestres simètriques de llinda.

INTERIOR. A la planta baixa hi destaca un arc rebaixat estucat. Coberta embigada de llenyam a tots els pisos i trespol de rajoles de fang.

Cronologia	Contemporani s.XIX-XX
Criteris datació	Estructures
Classificació general	Habitatge
Accessibilitat	Rodada
Funcionalitat	Hàbitat
Materials i tècniques de construcció	Pedra calcària local. Marès. Argamassa. Ciment. Pedra en verd
Categoria	b) Patrimoni rural

NOTES HISTÒRIQUES

-

BIBLIOGRAFIA

-

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	III. Quan es conserven íntegres tots els elements estructurals del monument.
Causes del deteriorament	Obres privades
Defectes de conservació	No s'aprecien
Perills eventuais	Alteració de la fesomia original.
Treballs realitzats	Consolidacions

INFORMACIÓ NORMATIVA

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau de protecció:	B
Propietat	Particulars

BANY-B-053**DENOMINACIÓ: CAN FURA**

Classificació del sòl:	No Urbanitzable
Usos permesos:	Segons Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana. Capítol V: zones d'ús general. Agrícola-ramader i habitatge annex a l'explotació. Segons secció 11- Sòl No urbanitzable art. 130 de les NNSS. Es permet habitatge rural, edificació explotació ramadera i cases d'eines segons els art. 131, art.132 i art.133 respectivament de la mateixa secció de les NNSS
Just. valor patrimonial / protecció	Valor Patrimonial i Valor Vernacular
Elements destacats a preservar:	Volumetria original. Estructura i acabats. Coberta. Façana. Revestiments. Balcons. Elements característics de la seva tipologia constructiva.
Intervencions permeses	Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació. Reforma i Reutilització.
Intervencions no permeses	Enderroc total, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé.
Intervencions preferents	Conservació d'estructura, cobertes, revestiments façana, tancaments. Consolidació estructural. Revestiments (desprendiment de remolinat), repàs laterals brancals i llindes. Proteccions solars.
Afectació Llei de Costes	Línia de Deslinde domini públic marítim-terrestre / servitud de protecció.
Altres/Observacions:	

ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Àmbit d'influència:	-
Definició de les intervencions preferents s/ l'entorn de l'element:	Finques colindants

IMATGES

