

BANY-B-070

## INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA


## IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Port de sa Pedra de s'Ase
Codi	BANY-B-070
Tipologia	Avarador
Ús actual	Port
Autoria	-
Estil o corrent	-
Grau de protecció	-

## IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	Al final del camí de sa Pedra de s'Ase (pol.1 parcel.13) Plànol 3A
Coordenades UTM	X: 456642 Y: 4392259
Altitud	11 m.
Entorn	Rural

## Situació NNSS – àmbit i enton de protecció



Referència cadastral	07007A001000130000SD	Deslind de domini públic marítimo-terrestre
----------------------	----------------------	---

## DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

## Descripció constructiva / estructures

Avarador. Orientació: sud. De planta rectangular, de 23 m. x. 10 m. aproximadament, on s'hi guarden 20 embarcacions. No hi ha presència d'alcoves. Presenta fins a 20 casetes de nova construcció, on s'hi guarden els motors i ormetjos de pesca. Destaquen a sobre l'avarador, a l'est, dues casetes amb parament pedra, d'una sola planta, amb coberta d'un aiguavés.

Cronologia	Contemporani s.XX
Criteris datació	Estructures
Classificació general	Element etnològic
Accessibilitat	A peu
Funcionalitat	Social
Materials i tècniques de construcció	Pedra. Ciment. Fusta
Categoria	c) Patrimoni litoral

## NOTES HISTÒRIQUES

Va tenir certa importància per a l'economia de Banyalbufar a principis de segle XX.

El port està assentat en un dels terrenys més antics de Banyalbufar (al voltant dels 300 milions d'anys). Prova d'aquesta longevitat són les restes de fòssils de l'era secundària (triàsic) que s'han trobat en les proximitats del port. També s'han localitzat petjades d'uns dels rèptils més arcaics (Crhiopterium) i que actualment es troben exposats a la Universitat de les Illes Balears.

## BIBLIOGRAFIA

-

## ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
Causes del deteriorament	Obres privades Erosió
Defectes de conservació	Instal·lacions
Perills eventuais	Canvi d'usos Alteració de la fesomia original Altres
Treballs realitzats	Inventariat

## INFORMACIÓ NORMATIVA

## PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

**BANY-B-070**

<b>Grau de protecció:</b>	<b>B</b>
<b>Propietat</b>	Estat Central
<b>Classificació del sòl:</b>	No Urbanitzable
<b>Usos permesos:</b>	Forestal i habitatge rural unifamiliar annex. Segons secció 12- Sòl No urbanitzable art. 137 de les NNSS.
<b>Just. valor patrimonial / protecció</b>	Valor Patrimonial, Valor Històric i Valor Vernacular
<b>Elements destacats a preservar:</b>	Estructura i materialitat avaradors. Estructura, cobertes i volum casetes de pedra a l'est, d'una sola planta. Elements característics de la seva tipologia constructiva.
<b>Intervencions permeses</b>	Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació.
<b>Intervencions no permeses</b>	Enderroc total, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé.
<b>Intervencions preferents</b>	Conservació d'estructura, cobertes, façana, tancaments.
<b>Afectació Llei de Costes</b>	Consolidació i tractaments enfront corrosió i desprendiments de material.
<b>Altres/Observacions:</b>	Deslinde domini públic marítim-terrestre.

**ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT**

<b>Àmbit d'influència:</b>	-
<b>Definició de les intervencions preferents s/ l'entorn de l'element:</b>	Finques colindants

**IMATGES**

