

## INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA

### IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT


Denominació	Conjunt hidràulic de la Font de sa Canaleta
Codi	BANY-B-073
Tipologia	Conjunt hidràulic
Ús actual	Font
Autoria	-
Estil o corrent	-
Grau de protecció	Codi Carta Arqueològica Municipal: 6_006

### IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	Carrer Constitució, s/n Vora finca sa Batalla (pol.2 parcel.8) Plànol 2B
Coordenades UTM	X: 458568 Y: 4393599
Altitud	17 m.
Entorn	Rural

Referència cadastral -

### Situació NNSS – àmbit i enton de protecció



### DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

#### Descripció constructiva / estructures

La font de sa Canaleta se situa al final del carrer Constitució i s'hi accedeix per una escala que davalla a uns antics rentadors públics. A 70 m. sobre el nivell de la mar, aproximadament, serveix per garantir l'abastiment d'aigua a les terres més baixes i més allunyades de la captació principal (font de la Vila). Conjunt hidràulic, format per:

FONT.- Font formada per dues galeries de mina que se situen dins una gran capella paredada de pedra seca amb volta redona de marès. Aflora cap a uns antics rentadors públics.

IIRENTADORS.- Antics rentadors públics que ocupen un espai restaurat i actualment tancat, d'uns 50 mt2. La zona de safareig se situa perpendicularment a la font, al centre de l'esmentat espai, i té unes dimensions de 5 x 1'60 m; es troba paredat de pedra calcària. A cada un costat se situen bancs de pedra calcària i llosa secundària com a replà.

IIESPAI DE REG. Des del vessant dels rentadors es reguen, a través de 600 m. de sèquia principal, fins a 12 safareigs aproximadament. El sistema de repartició d'aigua entre els seus propietaris és denominat ma'jil.

Cronologia	Modern s.XVIII-XX
Criteris datació	Referències documentals. Estructures
Classificació general	Element etnològic
Accessibilitat	Rodada
Funcionalitat	Agrícola
Materials i tècniques de construcció	Pedra calcària local. Marès. Ciment. Pedra en sec. Pedra en verd
Categoria	b) Patrimoni rural.

### NOTES HISTÒRIQUES

-

### BIBLIOGRAFIA

Carbonero 1992: 227

### ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
Causes del deteriorament	Obres públiques Erosió
Defectes de conservació	Instal·lacions
Perills eventuais	Alteració de la fesomia original.
Treballs realitzats	Consolidacions Restauracions

## INFORMACIÓ NORMATIVA

### PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

**Grau de protecció:**

**B**

**Propietat**

Municipal

**Classificació del sòl:**

No Urbanitzable

**Usos permesos:**

Segons Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana. Capítol V: zones d'ús general.

Agrícola-ramader i habitatge annex a l'explotació. Segons secció 11- Sòl No urbanitzable art. 130 de les NNSS. Es permet habitatge rural, edificació explotació ramadera i cases d'eines segons els art. 131, art.132 i art.133 respectivament de la mateixa secció de les NNSS

**Just. valor patrimonial / protecció**

Valor Patrimonial i Valor Etnològic

**Elements destacats a preservar:**

Estructura i ús vinculat (hidrològic)

**Intervencions permeses**

Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació.

**Intervencions no permeses**

Enderroc total, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé i el seu ús infraestructural vinculat (hidrològic)

**Intervencions preferents**

Elements configuradors de la font, via d'aigua, entorn immediat

**Afectació Llei de Costes**

-

**Altres/Observacions:**

### ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

**Àmbit d'influència:**

-

**Definició de les intervencions preferents s/ l'entorn de l'element:**

Finques colindants

### IMATGES

