

INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Conjunt hidràulic de la font sa Menta
Codi	BANY-B-075
Tipologia	Conjunt hidràulic
Ús actual	Font
Autoria	-
Estil o corrent	-
Grau de protecció	-

IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	Carretera Ma-10, km 90. Vora torrent de sa Menta (Pol.1 parcel.157) Plànol 3B
Coordenades UTM	X: 457003 Y: 4391726
Altitud	287 m.
Entorn	Rural

Situació NNSS – àmbit i enton de protecció



Referència cadastral 07007A001001570000SY

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Descripció constructiva / estructures

Font de mina formada per dues galeries excavades en paral·lel, orientada cap el nord-est, de parament de pedra seca. Rega per gravetat les terres situades a la dreta i esquerra del torrent de sa Menta, que transcorre en direcció nord-oest, en règim de repartició horària.

Galeria A. Principal. Boca: 180 x 120 cm, que dona pas gran capella amb parament i coberta de volta de pedra seca, d'uns 3 m. d'alçada.

Galeria B. Secundària. Boca: 100 x 40 cm, amb parament i coberta de volta de pedra seca.

Bassa comunitària. L'aigua que emergeix de la font és conduïda subterràniament, a través d'una sèquia, a una bassa comunitària d'una capacitat aproximada de 260 m³. Des d'ella és conduïda per un disseny de sèquies secundàries fins als safareigs de les finques que tenen dret aigua de la font de sa Menta.

Cronologia	Contemporani s.XVIII
Criteris datació	Referències documentals. Estructures
Classificació general	Element etnològic
Accessibilitat	A peu
Funcionalitat	Agrícola
Materials i tècniques de construcció	Pedra calcària local. Argamassa. Marès. Pedra en sec. Pedra en verd
Categoria	b) Patrimoni rural

NOTES HISTÒRIQUES

La Font de sa Menta és propietat de la possessió Planícia. El safareig fou construït els anys 1746 i 1747, a instàncies del senyor de Planícia Nicolau Pueyo, marquès de Campofranco, probablement per regular el repartiment d'aigua entre les parcel·les de finques inferiors.

BIBLIOGRAFIA

-

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
Causes del deteriorament	Erosió
Defectes de conservació	Instal·lacions
Perills eventuais	Alteració de la fesomia original.
Treballs realitzats	Cap

INFORMACIÓ NORMATIVA

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau de protecció: **B**

Propietat	Particulars
Classificació del sòl:	No Urbanitzable
Usos permesos:	Segons Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana. Capítol IV: zones d'ús compatible. Agrícola-ramader i habitatge annex a l'explotació. Segons secció 11- Sòl No urbanitzable art. 130 de les NNSS. Es permet habitatge rural, edificació explotació ramadera i cases d'eines segons els art. 131, art.132 i art.133 respectivament de la mateixa secció de les NNSS
Just. valor patrimonial / protecció	Valor Patrimonial, Valor Etnològic i Valor Històric
Elements destacats a preservar:	Estructura i ús vinculat (hidrològic)
Intervencions permeses	Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació.
Intervencions no permeses	Enderroc total, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé i el seu ús infraestructural vinculat (hidrològic)
Intervencions preferents	Elements configuradors de la font, via d'aigua, entorn immediat
Afectació Llei de Costes	-
Altres/Observacions:	-

ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Àmbit d'influència:	-
Definició de les intervencions preferents s/ l'entorn de l'element:	Finques colindants

IMATGES

