

BANY-B-095


INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Bassa de ses Rotasses
Codi	BANY-B-095
Tipologia	Aljub
Ús actual	-
Autoria	-
Estil o corrent	Tradicional
Grau de protecció	-

IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	Bosc de son Valentí (pol.1 parc.244) Plànol 3C
Coordenades UTM	X:460861 Y:4391973
Altitud	524 m.
Entorn	Forestal



Referència cadastral 07007A001002440000SS

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Descripció constructiva / estructures

Tipològicament respon a un aljub. Té planta rectangular, volta de canó i està paredada en verd. L'interior està referit de ciment mallorquí per tal de retenir l'aigua. Al damunt hi trobam el forat sense coll de forma rectangular per on es treia el líquid mitjançant un poal. Rebia aigua de l'escorriment del comellar, mitjançant una mica de síquia que la conduïa fins a uan basseta ubicada a la part nord-oest i d'aquí es filtrava per un forat. Compta amb una altra bassa annexa, al nivell del terra i de forma semicircular, per a l'abastament animal, la qual s'omplia o bé mitjançant un forat de vessament de l'excendent de l'aigua de l'aljub o bé a partir d'extraccions mitjançant poal dels cabroners durant les èpoques seques.

Cronologia	Contemporani s.XIX-XX
Criteris datació	Estructures
Classificació general	Element etnològic
Accessibilitat	A peu
Funcionalitat	Hàbitat
Materials i tècniques de construcció	Pedra, morter, ciment. Tècniques de paredament en verd i en sec
Categoria	e) Element etnològic

NOTES HISTÒRIQUES

-

BIBLIOGRAFIA

Albertí, Rosselló & Vibot 2002

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
Causes del deteriorament	Clandestins Erosió
Defectes de conservació	Estructures Cobertes Instal·lacions
Perills eventuais	Vandalisme Canvi d'usos Alteració de la fesomia original
Treballs realitzats	Cap

INFORMACIÓ NORMATIVA

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

BANY-B-095

Grau de protecció:	B
Propietat	Particulars
Classificació del sòl:	No Urbanitzable
Usos permesos:	Segons Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana. Capítol III: zones d'ús limitat. Forestal i habitatge rural unifamiliar annex. Segons secció 12- Sòl No urbanitzable art. 137 de les NNSS. Es permet habitatge rural i altres construccions segons art. 138 de la mateixa secció de les NNSS
Just. valor patrimonial / protecció	Valor Patrimonial i Valor Etnològic
Elements destacats a preservar:	Estructura i ús vinculat (hidrològic)
Intervencions permeses	Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació.
Intervencions no permeses	Enderroc total, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé i el seu ús infraestructural vinculat (hidrològic)
Intervencions preferents	Murs (contenció), Volta (cobriment) i impermeabilitat dels paraments (esquerdajat/estucat original)
Afectació Llei de Costes	-
Altres/Observacions:	-

ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Àmbit d'influència:	-
Definició de les intervencions preferents s/ l'entorn de l'element:	Finques colindants

IMATGES