

BANY-B-099

INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Forn des Pi de as Consulta
Codi	BANY-B-099
Tipologia	Forn de calç
Ús actual	-
Autoria	-
Estil o corrent	Tradicional
Grau de protecció	-

IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	Son Bunyola (pol.2 parc.77) Plànol 1C
Coordenades UTM	X:459914 Y:4394403
Altitud	186 m.
Entorn	Forestal

Situació NNSS – àmbit i enton de protecció



Referència cadastral 07007A002000770000ST

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Descripció constructiva / estructures

Es troba vora el camí de Baix de Son Bunyola, al lloc conegut com el pi de sa Consulta. L'olla, de grans dimensions, es troba parcialment excavada en el coster del terreny.

Cronologia	Contemporani principis s.XX
Criteris datació	Estructures
Classificació general	Element etnològic
Accessibilitat	A peu
Funcionalitat	Industrial
Materials i tècniques de construcció	Pedra, calç. Tècniques de paredament en verd i en sec
Categoria	e) Element etnològic

NOTES HISTÒRIQUES

-

BIBLIOGRAFIA

Vibot 1999 b

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
Causes del deteriorament	Clandestins Erosió
Defectes de conservació	Estructures
Perills eventuais	Vandalismo Esbucament
Treballs realitzats	Cap

INFORMACIÓ NORMATIVA

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau de protecció:	B
Propietat	Estat Central
Classificació del sòl:	No Urbanitzable
Usos permesos:	Segons Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana. Capítol IV: zones d'ús compatible.

BANY-B-099

Forestal i habitatge rural unifamiliar annex. Segons secció 12- Sòl No urbanitzable art. 137 de les NNSS. Es permet habitatge rural i altres construccions segons art. 138 de la mateixa secció de les NNSS

Just. valor patrimonial / protecció

Elements destacats a preservar:

Intervencions permeses

Intervencions no permeses

Intervencions preferents

Afectació Llei de Costes

Altres/Observacions:

Valor patrimonial i Valor Etnològic

Estructura i ús vinculat (forn)

Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació.

Enderroc total, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé i el seu ús infraestructural vinculat (forn)

Murs (contenció), i revestiment dels paraments

-

ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Àmbit d'influència:

-

Definició de les intervencions preferents s/ l'entorn de l'element:

Finques colindants

IMATGES

