

BANY-B-103


INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Caseta des Torrер
Codi	BANY-B-103
Tipologia	Caseta/barraca
Ús actual	-
Autoria	-
Estil o corrent	Tradicional
Grau de protecció	-

IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	Marina de Son Bunyola (pol.2 parc.77) Plànol 1D
Coordenades UTM	X: 460851 Y: 4394478
Altitud	33 m.
Entorn	Litoral



Referència cadastral 07007A002000770000ST

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Descripció constructiva / estructures

A la Punta de s'Àguila, damunt l'estreta carena, just abans de precipitar-se damunt el buit, s'alcen les restes d'una barraqueta, de base circular i que els antics habitants de Son Bunyola la coneixien amb el nom de la Caseta des Torrер. Tot i que l'apel·latiu "torrer" inconfusiblement al·ludeix qui habita o roman en una torre, l'autor abans citat ja demostra que en molts casos aquest nom era sinònim de talaier i que, per tant, amb torre en realitat s'esmentava genèricament un lloc destinat a la vigilància.

Cronologia	Modern s.XVIII-XIX
Criteris datació	Referències documentals
Classificació general	Habitatge
Accessibilitat	A peu
Funcionalitat	Defensa
Materials i tècniques de construcció	Pedra. Tècniques de paredament en verd
Categoria	e) Element etnològic

NOTES HISTÒRIQUES

D'aquest punt, és en el segle XVIII on trobam la majoria de notícies documentals (encara que ja des de l'edat mitjana s'enviaven guardes per tota la marina de la vall de Bunyola). Concretament, el 1704, hi apareix un tal Joan Calafell com a vigilant i immediatament després el seu successor la deixà vacant per "obit de Juan Cunill...que morí abaxant de dita torre" (Segura 1998). El 1719, un tal Antoni Contestí amb Pere Bosc apareixen com a guardes del Peñal de l'Àliga. Trenta-cinc anys més tard, es diu que "a la Guardie del Aguila deste mon districte es sentinella per las nits y se tenen dos fusell bons y cosa de dotze o quinze tirs de polvora i bales". Ja en el segle XIX, apareixen dins el anys vint, uns tals Antoni i Joan Barceló com a vigilants i el 1867 la caseta de la guarda de la Punta de s'Àguila fou valorada amb cent pessetes. Les darreres referències que ens han arribat ja són de mà de l'Arxiduc, qui comenta que aquí hi havia una caseta però de poc valor. A dins el nostre segle aquesta construcció fou habilitada i utilitzada pels carabiners que controlaven el litoral.

BIBLIOGRAFIA

Vibot 1999 b
Segura 1998

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
Causes del deteriorament	Reutilització Clandestins Erosió
Defectes de conservació	Estructures Cobertes Instal·lacions
Perills eventuais	Vandalisme Alteració de la fesomia original.

BANY-B-103

Treballs realitzats

Cap

INFORMACIÓ NORMATIVA**PROTECCIÓ DE L'ELEMENT****Grau de protecció:****B****Propietat**

Particulars

Classificació del sòl:

No Urbanitzable

Usos permesos:

Segons Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana. Capítol IV: zones d'ús compatible.

Forestal i habitatge rural unifamiliar annex. Segons secció 12- Sòl No urbanitzable art. 137 de les NNSS. Es permet habitatge rural i altres construccions segons art. 138 de la mateixa secció de les NNSS

Just. valor patrimonial / protecció

Valor Patrimonial, Valor Històric i Valor Enològic

Elements destacats a preservar:

Estructura i ús vinculat (barraca)

Intervencions permeses

Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació.

Intervencions no permeses

Enderroc total, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé i el seu ús vinculat (barraca)

Intervencions preferents

Murs (contenció), i revestiment dels paraments.

Afectació Llei de Costes

Delimitació de servitud de protecció.

Altres/Observacions:**ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT****Àmbit d'influència:**

-

Definició de les intervencions preferents s/ l'entorn de l'element:

Finques colindants

IMATGES