

INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Camí vell de Son Valentí
Codi	BANY-B-117
Tipologia	Camí
Ús actual	Camí
Autoria	-
Estil o corrent	-
Grau de protecció	-

IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	Son Valentí Plànol 2D-3D
Coordenades UTM	X:461403 Y:4392525
Altitud	312 m.
Entorn	Forestal

Situació NNSS – àmbit i enton de protecció



Referència cadastral -

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Descripció constructiva / estructures

Neix a la carretera Ma-10 fins al camí de Son Valentí. Es tracta d'un camí de ferradura que presenta com a elements constructius, escalons, marges i escopidors.

Cronologia	Medieval s.XV-XX
Criteris datació	Referències documentals. Estructures
Classificació general	Element de comunicació
Accessibilitat	A peu
Funcionalitat	Comunicació
Materials i tècniques de construcció	Pedra i terra. Viàries
Categoria	e) Element etnològic

NOTES HISTÒRIQUES

-

BIBLIOGRAFIA

Albertí, Rosselló & Vibot 2002

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
Causes del deteriorament	Erosió
Defectes de conservació	Estructures
Perills eventuais	Alteració de la fesomia original.
Treballs realitzats	Inventariat

INFORMACIÓ NORMATIVA

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau de protecció:	B
Propietat	Particulars
Classificació del sòl:	No Urbanitzable
Usos permesos:	Segons Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana. Capítol III: zones d'ús limitat. Forestal i habitatge rural unifamiliar annex. Segons secció 12- Sòl No urbanitzable art. 137 de les NNSS. Es permet habitatge rural i altres construccions segons art. 138 de la mateixa

BANY-B-117**Just. valor patrimonial / protecció****Elements destacats a preservar:****Intervencions permeses****Intervencions no permeses****Intervencions preferents****Afectació Llei de Costes****Altres/Observacions:**

secció de les NNSS

Valor Patrimonial i Valor Etnològic

Traçat original, murs de pedra seca laterals, vegetació de delimitació lateral (camí), empedrats existents (paviment)

Consolidació, manteniment, reposició, restauració, rehabilitació, reforma.

Variació de traçat original, desvirtuar els valors intrínsecs del bé.

Recuperació de: Traçat original, murs de pedra seca laterals, vegetació de delimitació lateral (camí), empedrats existents (paviment)

-

Tenir en consideració tot allò recollit en el Catàleg de Camins del TM de Banyalbufar.**ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT****Àmbit d'influència:**

-

Definició de les intervencions preferents s/ l'entorn de l'element:

Finques colindants

IMATGES