

BANY-B-120


## INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA

## IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Es Mal Pas
Codi	BANY-B-120
Tipologia	Camí
Ús actual	Camí
Autoria	-
Estil o corrent	-
Grau de protecció	-

## IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	Son Sanutges Plànol 3C
Coordenades UTM	X:459933 Y:4392384
Altitud	412 m.
Entorn	Forestal



Referència cadastral -

## DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

## Descripció constructiva / estructures

Camí de ferradura dotat de marget de sosteniment lateral, molt espectacular. Salva un gran desnivell.

Cronologia	Modern s.XIX-XX
Criteris datació	Estructures
Classificació general	Element de comunicació
Accessibilitat	A peu
Funcionalitat	Comunicació
Materials i tècniques de construcció	Pedra i terra. Tècniques de parament en sec i tècniques viàries
Categoria	e) Element etnològic

## NOTES HISTÒRIQUES

-

## BIBLIOGRAFIA

Albertí, Rosselló &amp; Vibot 2002

## ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
Causes del deteriorament	Erosió
Defectes de conservació	Estructures
Perills eventuais	Esbucament
Treballs realitzats	Alteració de la fesomia original. Cap

## INFORMACIÓ NORMATIVA

## PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau de protecció:	<b>B</b>
Propietat	Particulars
Classificació del sòl:	No Urbanitzable
Usos permesos:	Segons Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana. Capítol III: zones d'ús limitat. Forestal i habitatge rural unifamiliar annex. Segons secció 12- Sòl No urbanitzable art. 137 de les NNSS. Es permet habitatge rural i altres construccions segons art. 138 de la mateixa secció de les NNSS

**BANY-B-120****DENOMINACIÓ: ES MAL PAS**

**Just. valor patrimonial / protecció**  
**Elements destacats a preservar:**

Valor patrimonial i Valor Etnològic  
 Traçat original, murs de pedra seca laterals, vegetació de delimitació lateral (camí), empedrats existents (paviment)

**Intervencions permeses**  
**Intervencions no permeses**  
**Intervencions preferents**

Consolidació, manteniment, reposició, restauració, rehabilitació, reforma.  
 Variació de traçat original, desvirtuar els valors intrínsecs del bé.  
 Recuperació de: Traçat original, murs de pedra seca laterals, vegetació de delimitació lateral (camí), empedrats existents (paviment)

**Afectació Llei de Costes**

-

**Altres/Observacions:**

**Tenir en consideració tot allò recollit en el Catàleg de Camins del TM de Banyalbufar.**

**ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT**

**Àmbit d'influència:**

-

**Definició de les intervencions preferents s/ l'entorn de l'element:**

Finques colindants

**IMATGES**