

BANY-B-137

## INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA


## IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Font de sa Pella
Codi	BANY-B-137
Tipologia	Font
Ús actual	Font
Autoria	-
Estil o corrent	-
Grau de protecció	-

## IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	Son Bunyola (pol.2 parc.96) Plànol 2C
Coordenades UTM	X: 460701 Y: 4393191
Altitud	163 m.
Entorn	Rural

## Situació NNSS – àmbit i enton de protecció



Referència cadastral 07007A002000960000SU

## DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

## Descripció constructiva / estructures

La trobam davall la Font des Degotís, emplaçada dins l'espai denominat l'Hort de sa Torre. Té una mina curta i rebaixada, on a la seva part esquerra trobam un forat per on s'abocava l'aigua canalitzada des de la font de damunt. Just a la seva entrada hi ha un petit receptacle d'emmagatzament i retenció de l'aigua que es devia controlar mitjançant una paleta. D'aquí surt una síquia fins al safareig.

<b>Cronologia</b>	Medieval s.XIII-XX
<b>Criteris datació</b>	Referències documentals. Estructures
<b>Classificació general</b>	Element etnològic
<b>Accessibilitat</b>	A peu
<b>Funcionalitat</b>	Hàbitat
<b>Materials i tècniques de construcció</b>	Pedra, morter, ciment. Tècniques de paredament en verd.
<b>Categoria</b>	b) Patrimoni rural

## NOTES HISTÒRIQUES

Possiblement fou bastida en època andalusí per tal d'irrigar l'alqueria de la Torre, documentada al segle XIII.

## BIBLIOGRAFIA

Vibot 1999 b

## ESTAT DE CONSERVACIÓ

<b>Estat de conservació</b>	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
<b>Causes del deteriorament</b>	Erosió
<b>Defectes de conservació</b>	Estructures Cobertes
<b>Perills eventuais</b>	Esbucament
<b>Treballs realitzats</b>	Canvi d'usos Cap

## INFORMACIÓ NORMATIVA

## PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

<b>Grau de protecció:</b>	<b>B</b>
<b>Propietat</b>	Particulars
<b>Classificació del sòl:</b>	No Urbanitzable
<b>Usos permesos:</b>	Segons Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana. Capítol III: zones d'ús limitat.

**BANY-B-137****Just. valor patrimonial / protecció****Elements destacats a preservar:****Intervencions permeses****Intervencions no permeses****Intervencions preferents****Afectació Llei de Costes****Altres/Observacions:**

Forestal i habitatge rural unifamiliar annex. Segons secció 12- Sòl No urbanitzable art. 137 de les NNSS. Es permet habitatge rural i altres construccions segons art. 138 de la mateixa secció de les NNSS

Valor Patrimonial, Valor Històric i Valor Etnològic

Estructura i ús vinculat (hidrològic)

Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació.

Enderroc total, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé i el seu ús infraestructural vinculat (hidrològic)

Elements configuradors de la font, via d'aigua, entorn immediat

-

**ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT****Àmbit d'influència:**

-

**Definició de les intervencions preferents s/ l'entorn de l'element:**

Finques colindants

**IMATGES**