


BANY-B-193

**INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA****IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Denominació       | Safareig es Rafal 1 |
| Codi              | BANY-B-193          |
| Tipologia         | Safareig            |
| Ús actual         | -                   |
| Autoria           | -                   |
| Estil o corrent   | Tradicional         |
| Grau de protecció | -                   |

**IDENTIFICACIÓ ESPAIAL**

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Municipi        | Banyalbufar               |
| Situació        | Es Rafal (pol.1 parc.218) |
| Coordenades UTM | X:458077 Y:4392973        |
| Altitud         | 152 m                     |
| Entorn          | Forestal-Rural            |

**Situació NNSS – àmbit i enton de protecció**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Referència cadastral | 07007A001002180000SB |
|----------------------|----------------------|

**DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Descripció constructiva / estructures |   |
| Cronologia                            | Contemporani s.XIX-XX                                 |
| Críteris datació                      | Estructures   |
| Classificació general                 | Element etnològic                                     |
| Accessibilitat                        | peatonal  |
| Funcionalitat                         | Hàbitat   |
| Materials i tècniques de construcció  | Pedra, morter, ciment. Tècniques de paredament en sec |
| Categoria                             | e) Element etnològic                                  |

**NOTES HISTÒRIQUES**

-

**BIBLIOGRAFIA**

-

**ESTAT DE CONSERVACIÓ**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Estat de conservació     | II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica |
| Causes del deteriorament | Erosió  |
| Defectes de conservació  | Estructures<br>Cobertes   |
| Perills eventuais        | Esbucament  |
| Treballs realitzats      | Cap   |

**INFORMACIÓ NORMATIVA****PROTECCIÓ DE L'ELEMENT**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Grau de protecció:     | <b>B</b>   |
| Propietat              | particular   |
| Classificació del sòl: | No Urbanitzable  |
| Usos permesos:         | Segons Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana. Capítol III: zones d'ús limitat.<br>Forestal i habitatge rural unifamiliar annex. Segons secció 12- Sòl No urbanitzable art. 137 de les NNSS. Es permet habitatge rural i altres construccions segons art. 138 de la mateixa secció de les NNSS |

BANY-B-193

**Just. valor patrimonial / protecció****Elements destacats a preservar:****Intervencions permeses****Intervencions no permeses****Intervencions preferents****Afectació Llei de Costes****Altres/Observacions:**

Valor Patrimonial I Valor Etnològic

Estructura original i ús com a infraestructura hidràulica

Conservació, Manteniment, reforç i consolidació.

Enderroc, desmuntatge, cobriment.

Conservació, manteniment

-

**ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT****Àmbit d'influència:**

Entorn immediat

**Definició de les intervencions**

Finques colindants

**preferents s/ l'entorn de l'element:****IMATGES**