

BANY-B-235

INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Marjades àrea-1 sector-10
Codi	BANY-B-235
Tipologia	Marge
Ús actual	oliveres, garrovers.
Autoria	-
Estil o corrent	-
Grau de protecció	-

IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	Vora les cases de Son Sanutges Plànol 3C
Coordenades UTM	X:459586 Y:4392498
Altitud	350-380 m.
Entorn	Rural

Situació NNSS – àmbit i enton de protecció



Referència cadastral	07007A00100240 07007A00100239
----------------------	----------------------------------

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Descripció constructiva / estructures

Està actualment invadint per plantes de Quercion ilicis, Rosmarino-Ericion, d'Oleo-Ceratonion i, en un taxon de major jerarquia per aglapir millor l'espectre de la heterogeneïtat existent, de Ruderali-Secalietaea.

Cronologia	-
Criteris datació	-
Classificació general	Element etnològic
Accessibilitat	-
Funcionalitat	Agrícola
Materials i tècniques de construcció	Pedra calcària local. Pedra en sec
Categoria	e) Element etnològic

NOTES HISTÒRIQUES

Em el primer sector establert (sector 10), vora les cases de Son Sanutges, els marges no tenen espècies ni comunitats que siguin particularment interessants, ja que l'elevada nitrofilia del medi i els incendis fa que, a la zona mostrejada, es trobin ben representats tan sols *Parietarium judaicae* i *Rubus-Crataegum brevispiniae*.

BIBLIOGRAFIA

Catàleg i anàlisi dels camps marjats del terme de Banyalbufar. Volum II. Consell Insular de Mallorca. 1996

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
Causes del deteriorament	Erosió
Defectes de conservació	-
Perills eventuais	Llisament i abandonament
Treballs realitzats	Consolidacions

INFORMACIÓ NORMATIVA

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau de protecció:	B
Propietat	Particulars
Classificació del sòl:	No Urbanitzable
Usos permesos:	Segons Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana. Capítol V: zones d'ús general. Agrícola-ramader i habitatge annex a l'explotació. Segons secció 11- Sòl No urbanitzable art. 130 de les NNSS. Es permet habitatge rural, edificació explotació ramadera i cases d'eines segons els


BANY-B-235

Just. valor patrimonial / protecció	art. 131, art.132 i art.133 respectivament de la mateixa secció de les NNSS
Elements destacats a preservar:	Valor Patrimonial i Valor Vernacular
Intervencions permeses	Estructura i morfologia del bé
Intervencions no permeses	Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació.
Intervencions preferents	Enderroc total, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé.
Afectació Llei de Costes	Conservació i Consolidació del bé
Altres/Observacions:	-
	APLICAR ELS CRITERIS ESPECÍFICS DE L'ANNEX D'INTERVENCIIONS EN MARJADES I L'ANNEX D'INTERVENCIIONS EN SAFAREJOS
	Tenir en consideració tot allò recollit en el Catàleg i anàlisi dels Camps Marjats del TM de Banyalbufar.

ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Àmbit d'influència:	-
Definició de les intervencions preferents s/ l'entorn de l'element:	Finques colindants

IMATGES



- àrea marjada d'estudi
- extensió marjada
- sector d'estudi del marjament
- sector d'estudi de vegetació
- torrent
- camí
- terme municipal
- siques

