


## INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA

### IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Marjades àrea-4 sector-11
Codi	BANY-B-269
Tipologia	Marge
Ús actual	horta en ús
Autoria	-
Estil o corrent	-
Grau de protecció	-

### Situació NNSS – àmbit i enton de protecció



### IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	can Fura-l'Hospitala Plànol 2B
Coordenades UTM	X:457948 Y:4393113
Altitud	105-125 m.
Entorn	Rural
Referència cadastral	07007A00100081 07007A00100079 07007A00100080

### DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

#### Descripció constructiva / estructures

Actualment dedicat al conreu d'horta i fruiters, n'és una mostra d'una economia d'autosuficiència on prima la diversitat de cultius aprofitant al màxim l'espai i el reg.

Disposició del marjament: paral.lela contínua, traçat dels marges: curvilini, litologia del paredat: calcària, tipus de paredat: irregular adobat, tipus de coronament: filada de dalt i rasant, forma d'accés entre marjades: rampes. Hidràulica: safareig, síquies a peu de marge, síquies subterrànies, canals verticals i piques. Morfologia: de vessant.

Cronologia	-
Criteris datació	-
Classificació general	Element etnològic
Accessibilitat	-
Funcionalitat	Agrícola
Materials i tècniques de construcció	margues i arenisques
Categoria	e) Element etnològic

### NOTES HISTÒRIQUES

El maneig agrari al sector ha suposat que la flora silvestre es redueixi a plantes herbàcies ruderals i arvenses amb estratègies reproductives oportunistes.

### BIBLIOGRAFIA

Catàleg i anàlisi dels camps marjats del terme de Banyalbufar. Volum II. Consell Insular de Mallorca. 1996

### ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	III. Quan es conserven íntegres tots els elements estructurals del monument.
Causes del deteriorament	Erosió
Defectes de conservació	-
Perills eventuais	Lliscaments i abandonament
Treballs realitzats	Consolidacions

## INFORMACIÓ NORMATIVA

### PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau de protecció:	<b>B</b>
Propietat	Particulars
Classificació del sòl:	No Urbanitzable
Usos permesos:	Segons Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana. Capítol V: zones d'ús general.

Agrícola-ramader i habitatge annex a l'explotació. Segons secció 11- Sòl No urbanitzable art. 130 de les NNSS. Es permet habitatge rural, edificació explotació ramadera i cases d'eines segons els art. 131, art.132 i art.133 respectivament de la mateixa secció de les NNSS

**Just. valor patrimonial / protecció**

**Elements destacats a preservar:**

**Intervencions permeses**

**Intervencions no permeses**

**Intervencions preferents**

**Afectació Llei de Costes**

**Altres/Observacions:**

Valor Patrimonial i Valor Vernacular

Estructura i morfologia del bé

Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació.

Enderroc total, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé.

Conservació i Consolidació del bé

Delimitació de domini públic marítim-terrestre i delimitació de servitud de protecció

**APLICAR ELS CRITERIS ESPECÍFICS DE L'ANNEX D'INTERVENCIIONS EN MARJADES I L'ANNEX D'INTERVENCIIONS EN SAFAREJOS**

Tenir en consideració tot allò recollit en el Catàleg i anàlisi dels Camps Marjats del TM de Banyalbufar.

## ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

**Àmbit d'influència:**

-

**Definició de les intervencions**

Finques colindants

**preferents s/ l'entorn de l'element:**


## IMATGES







Horta Baixa



- Àrea marjada d'estudi
- extensió marjada
- sector d'estudi del marjament
- sector d'estudi de vegetació
- torrent
- camí
- terme municipal