

BANY-B-280

INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Marjades àrea-5 sector-5
Codi	BANY-B-280
Tipologia	Marge
Ús actual	abandonament
Autoria	-
Estil o corrent	-
Grau de protecció	-

IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	comprés entre can Sebastià i can Cerdà Plànol 3A
Coordenades UTM	X:456667 Y:4391994
Altitud	65-85 m.
Entorn	Rural
Referència cadastral	07007A00100013 07007A00100012

Situació NNSS – àmbit i enton de protecció



DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Descripció constructiva / estructures

Actualment és la resta marginal d'una àrea marjada. Les marjades es troben invadides de vegetació i mostren un elevat estat de degradació. Un dels trets constructius que es pot esmentar és la construcció del paredat amb alternància de pedres calcàries i silíciques. Els murs arriben a assolir alçàries considerables de fins a 3,60 metres. També cal fer referència a la presència d'elements d'emmagatzamament i conducció de l'aigua i un sistema d'accessos en base a escalons voltats i rampes.

Disposició del marjament: paral.lela, traçat dels marges: curvilini, litologia del paredat: materials silícics, tipus de paredat: irregular adobat, tipus de coronament: rasant, forma d'accés entre marjades: rampes i escales. Hidràulica: safareig, siques subterrànies i superficials Morfologia: de vessant

Cronologia	-
Criteris datació	-
Classificació general	Element etnològic
Accessibilitat	-
Funcionalitat	Agrícola
Materials i tècniques de construcció	arenisques i lutites roges
Categoria	e) Element etnològic

NOTES HISTÒRIQUES

Situat entre els 50 i 85 m sobre el nivell de la mar en el coster comprés entre can Sebastià i can Cerdà, Aquestes marjades, molt abandonades des de ja fa anys, han quedat cobertes de la vegetació silvestre de la zona (Euphorbietum dendoidis i Clematidi-Quercetum quan hi ha coberta d'alzines). Els pins són també abundosos i els arbusts assoleixen tamanys respectables, tenint el paper principal les superfícies de càrritx baix la coberta arbòria aclarida. Queden alguns fruiters vells o morts prop del safareig i de les restes de les canalitzacions. Malgrat la proximitat de la mar (les marjades arriben fins als penyasegats) la seva influència a la flora de les marjades no es nota gaire.

Als marges s'hi desenvolupa un Polypodietum molt empobrit i aclarit, amb poques criptògames d'interès. Cal destacar, no obstant, les comunitats líquèniques d'alguns indrets dels marges, compostes per líquens silícicoles.

BIBLIOGRAFIA

Catàleg i anàlisi dels camps marjats del terme de Banyalbufar. Volum II. Consell Insular de Mallorca. 1996

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
Causes del deteriorament	Erosió
Defectes de conservació	-
Perills eventuais	Lliscaments i abandonament
Treballs realitzats	Consolidacions

INFORMACIÓ NORMATIVA

BANY-B-280

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau de protecció:

B

Propietat

Particulars

Classificació del sòl:

No Urbanitzable

Usos permesos:

Segons Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana. Capítol V: zones d'ús general.

Agrícola-ramader i habitatge annex a l'explotació. Segons secció 11- Sòl No urbanitzable art. 130 de les NNSS. Es permet habitatge rural, edificació explotació ramadera i cases d'eines segons els art. 131, art.132 i art.133 respectivament de la mateixa secció de les NNSS

Just. valor patrimonial / protecció

Valor Patrimonial i Valor Vernacular

Elements destacats a preservar:

Estructura i morfologia del bé

Intervencions permeses

Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació.

Intervencions no permeses

Enderroc total, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé.

Intervencions preferents

Conservació i Consolidació del bé

Afectació Llei de Costes

-

Altres/Observacions:

APLICAR ELS CRITERIS ESPECÍFICS DE L'ANNEX D'INTERVENCIONS EN MARJADES I L'ANNEX D'INTERVENCIONS EN SAFAREJOS

Tenir en consideració tot allò recollit en el Catàleg i anàlisi dels Camps Marjats del TM de Banyalbufar.

ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Àmbit d'influència:

-

Definició de les intervencions preferents s/ l'entorn de l'element:


Finques colindants

IMATGES

BANY-B-280



sa Font de sa Menta



0 500m

- Àrea marjada d'estudi
- extensió marjada
- sector d'estudi del marjament
- sector d'estudi de vegetació
- torrent
- camí
- terme municipal
- siques

