

BANY-C-010


INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Marge del Cementiri
Codi	BANY-C-010
Tipologia	Marge
Ús actual	Marge
Autoria	-
Estil o corrent	-
Grau de protecció	-

IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	C/ Marina, 14 Plànol 2B
Coordenades UTM	X: 458533 Y: 4393315
Altitud	76 m.
Entorn	Rural
Referència cadastral	8635101DD5983N0001HD



DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Descripció constructiva / estructures

Restes de tancament de l'antic cementiri del segle XIX. El tancament orientat cap al nord s'alça sobre un gran marge de parament de pedra en sec i que fonamenta el solar del cementeri. A la part superior, als seus dos extrems, l'alçada és major, en forma de talús. A l'esquerra, el marge es troba escairat amb pedra viva i, més endinsat, s'hi troba la façana de l'antiga capella que, a la vegada, també aprofita el fonament del marge. A la façana de la capella, de parament de pedra seca, s'hi obri una finestra de pedra maresa amb dintell de fusta, cegada modernament.

El tancament originari orientat cap a l'oest, el de la façana principal, es troba a l'esquerra del portal d'accés al cementeri. I és de parament de pedra vista local (calcària) amb junta de ciment mallorquí.

Cronologia	Contemporani s.XIX
Creris datació	Referències documentals. Estructures
Classificació general	Element etnològic
Accessibilitat	A peu
Funcionalitat	Religiosa
Materials i tècniques de construcció	Pedra calcària local. Argamassa. Marès. Pedra en sec. Pedra en verd
Categoria	e) Element etnològic

NOTES HISTÒRIQUES

-

BIBLIOGRAFIA

-

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
Causes del deteriorament	Erosió
Defectes de conservació	Estructures
Perills eventuais	Alteració de la fesomia original.
Treballs realitzats	Cap

INFORMACIÓ NORMATIVA

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau de protecció:	C
Propietat	Municipal
Classificació del sòl:	No Urbanitzable
Usos permesos:	Segons Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana. Capítol V: zones d'ús general.
Just. valor patrimonial / protecció	Valor Patrimonial i Valor Etnològic
Elements destacats a preservar:	Estructura.

BANY-C-010

Intervencions permeses

Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació.

Intervencions no permeses

Enderroc total, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé.

Intervencions preferents

Conservació de murs (contenció). Esbrossada de vegetació.

Afectació Llei de Costes

-

Altres/Observacions:

ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Àmbit d'influència:

-

Definició de les intervencions

Finques colindants

preferents s/ l'entorn de l'element:

IMATGES

