

BANY-C-025


INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Voravia
Codi	BANY-C-025
Tipologia	Acera
Ús actual	Acera
Autoria	-
Estil o corrent	-
Grau de protecció	-

IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	Cantó carrer Major amb Comte de Sallent Plànol 2B
Coordenades UTM	X: 458330 Y: 4393172
Altitud	105 m.
Entorn	Urbà
Referència cadastral	8434722DD5983S0001WZ



DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Descripció constructiva / estructures

Voravia amb paviment i bosell de pedra viva. Segueix la voravia d'obra nova, del carrer Comte de Sallent. Al carrer Major, a més de voravia, també fa funció de carrera d'accés a l'habitatge núm. 18 Can Penga-sa Ceràmica, la qual es troba tancada, a la part del carrer Major, per una barana de ferro amb estructura de parral. La base de la carrera, a causa del desnivell del carrer, és un marge de pedra vista viva, amb junta prima. Les dimensions aproximades són: 7 x 1'5 m.

Cronologia	Contemporani s.XX
Criteris datació	Estructures
Classificació general	Arquitectura civil.
Accessibilitat	Rodada
Funcionalitat	Comunicació
Materials i tècniques de construcció	Pedra picada local
Categoria	e) Element etnològic

NOTES HISTÒRIQUES

Es correspon a la voravia originària del carrer Comte de Sallent. La resta fou substituïda per altra pedra forània.

BIBLIOGRAFIA

-

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
Causes del deteriorament	Obres públiques Erosió
Defectes de conservació	No s'aprecien
Perills eventuais	Alteració de la fesomia original.
Treballs realitzats	Cap

INFORMACIÓ NORMATIVA

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau de protecció:	C
Propietat	Municipal
Classificació del sòl:	Urbà. Viari.
Usos permesos:	Ús vinculat (peatonal).
Just. valor patrimonial / protecció	Valor Patrimonial, Valor Històric i Valor Etnològic
Elements destacats a preservar:	Estructura i ús vinculat (peatonal)
Intervencions permeses	Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació.
Intervencions no permeses	Enderroc total, Transformacions tipologia, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del

Intervencions preferents
 Afectació Llei de Costes
 Altres/Observacions:

bé i el seu ús infraestructural vinculat (peatonal)
 Conservació del bé.

-

ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Àmbit d'influència:

-

Definició de les intervencions
 preferents s/ l'entorn de l'element:

Finques colindants

IMATGES

