

BANY-C-029

INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Guixeria de son Sanutges
Codi	BANY-C-029
Tipologia	Guixeria
Ús actual	-
Autoria	-
Estil o corrent	Industrial
Grau de protecció	-

IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	Son Sanutges, sector nord del terme (pol.3 parc.106) Plànol 2C
Coordenades UTM	X: 459650 Y: 4392597
Altitud	361 m.
Entorn	Rural

Situació NNSS – àmbit i enton de protecció



Referència cadastral 07007A003001060000SA

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Descripció constructiva / estructures

Vora la cruïlla del camí des Correu amb el camí antic de Planícia es troben les restes de la guixeria de Son Sanutges. El conjunt actualment es troba en ruïnes. S'hi destria una porxada oberta al camí, on es guardaven els vehicles que traslladaven el material. A rere resten les boques del forn, mentre que a la part de ponent, s'alça l'edifici que albergava la maquinària.

Cronologia	Contemporani s.XX
Críteris datació	Estructures
Classificació general	Element industrial
Accessibilitat	Rodada
Funcionalitat	Industrial
Materials i tècniques de construcció	Pedra, ciment, morter, ferro. En verd
Categoria	b) Patrimoni rural

NOTES HISTÒRIQUES

-

BIBLIOGRAFIA

Valero & Albertí 2000

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
Causes del deteriorament	Obres privades Clandestins
Defectes de conservació	Estructures Cobertes Instal·lacions
Perills eventuais	Canvi d'usos
Treballs realitzats	Alteració de la fesomia original. -

INFORMACIÓ NORMATIVA

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau de protecció:	C
Propietat	Particulars

BANY-C-029

Classificació del sòl:	No Urbanitzable
Usos permesos:	Segons Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana. Capítol IV: zones d'ús compatible. Forestal i habitatge rural unifamiliar annex. Segons secció 12- Sòl No urbanitzable art. 137 de les NNSS. Es permet habitatge rural i altres construccions segons art. 138 de la mateixa secció de les NNSS
Just. valor patrimonial / protecció	Valor Patrimonial
Elements destacats a preservar:	Tot el conjunt. Estructura. Coberta. Façanes. Revestiments. Obertures. Elements característics de la seva tipologia constructiva.
Intervencions permeses	Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació. Reutilització.
Intervencions no permeses	Enderroc total, Enderroc parcial, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé.
Intervencions preferents	Conservació d'estructura, cobertes, revestiments, façana, tancaments. Obertures i arcades.
Afectació Llei de Costes	-
Altres/Observacions:	-

ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Àmbit d'influència:	-
Definició de les intervencions preferents s/ l'entorn de l'element:	Finques colindants

IMATGES



