

BANY-C-035

INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Safareig Urbá 5
Codi	BANY-C-035
Tipologia	Safareig
Ús actual	Safareig
Autoria	-
Estil o corrent	-
Grau de protecció	-

IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	-
Coordenades UTM	X: 458175 Y: 4393097
Altitud	76 m.
Entorn	Rural

Referència cadastral -

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Descripció constructiva / estructures

-	-
Cronologia	-
Criteris datació	Referències documentals. Estructures
Classificació general	Element etnològic
Accessibilitat	A peu
Funcionalitat	-
Materials i tècniques de construcció	Pedra calcària local. Argamassa.
Categoria	e) Element etnològic

NOTES HISTÒRIQUES

-

BIBLIOGRAFIA

-


ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
Causes del deteriorament	Erosió
Defectes de conservació	Estructures
Perills eventuais	Alteració de la fesomia original.
Treballs realitzats	Reforç parament interior contenció amb Formigó Armat. Sostre superior per evitar problemes de seguretat de caiguda de persones

INFORMACIÓ NORMATIVA

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau de protecció:	C
Propietat	-
Classificació del sòl:	No Urbanitzable
Usos permesos:	-
Just. valor patrimonial / protecció	Valor Patrimonial i Valor Etnològic
Elements destacats a preservar:	Estructura.
Intervencions permeses	Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació.
Intervencions no permeses	Enderroc total, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé.
Intervencions preferents	Conservació de murs (contenció). Esbrossada de vegetació.
Afectació Llei de Costes	-



BANY-C-035

Altres/Observacions:

ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Àmbit d'influència:

Finques colindants

Definició de les intervencions

Manteniment, conservació. Infraestructura Hidràulica.

preferents s/ l'entorn de l'element:

IMATGES