

BANY-C-051

## INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA

## IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Safareig Urbá 21
Codi	BANY-C-051
Tipologia	Safareig
Ús actual	Safareig
Autoria	-
Estil o corrent	-
Grau de protecció	-

## Situació NNSS – àmbit i enton de protecció



## IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	-
Coordenades UTM	X: 458559 Y: 4393037
Altitud	76 m.
Entorn	Rural

Referència cadastral -

## DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Descripció constructiva / estructures -

Cronologia	-
Criteris datació	Referències documentals. Estructures
Classificació general	Element etnològic
Accessibilitat	A peu
Funcionalitat	-
Materials i tècniques de construcció	Pedra calcària local. Argamassa.
Categoria	e) Element etnològic

## NOTES HISTÒRIQUES

-

## BIBLIOGRAFIA

-

## ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
Causes del deteriorament	Erosió
Defectes de conservació	Estructures
Perills eventuais	Alteració de la fesomia original.
Treballs realitzats	Reforç Formigó Armat en parament interior de contenció

## INFORMACIÓ NORMATIVA

## PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau de protecció:	<b>C</b>
Propietat	-
Classificació del sòl:	No Urbanitzable
Usos permesos:	-
Just. valor patrimonial / protecció	Valor Patrimonial i Valor Etnològic
Elements destacats a preservar:	Estructura.
Intervencions permeses	Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació.
Intervencions no permeses	Enderroc total, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé.
Intervencions preferents	Conservació de murs (contenció). Esbrossada de vegetació.
Afectació Llei de Costes	-
Altres/Observacions:	-

BANY-C-051

**ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT**

Àmbit d'influència: -

Definició de les intervencions

- Manteniment, conservació. Infraestructura Hidràulica.

preferents s/ l'entorn de l'element:

**IMATGES**